

Замена уплотнения для ремонта выпускного коллектора

940.480 | Citroën | Peugeot | DS | Fiat | Opel | Toyota | Ford | Vauxhall

Компания Elring предлагает для ремонта выпускного коллектора решение без замены теплозащитного экрана. Так как при этом нужно лишь заменить уплотнение выпускного коллектора, можно обойтись без замены комплектного теплозащитного экрана с припаянным уплотнением выпускного коллектора. Припаивать новое уплотнение к теплозащитному экрану в этом случае не требуется.



Citroën | Peugeot | DS

98 162 672 80

Opel

35 53 746

Toyota


SU001-A8003

Ford


2 190 817 | JX6Q 9448 AA




1.




2.




3.



4.



5.



ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 04/2024



Das Original